Nombre del Establecimiento	Población	El personal de atención tiene formación en trato e interacción con personas sordas.	Se ofrece atención e información en lengua de signos.	Se dispone de bucle de inducción para atender a personas con audífonos o implantes cocleares.	En la parte de restaurante, se dispone de mesas redondas para una perfecta visibilidad de todos los comensales.	La señalización es muy clara en todo el establecimiento.	La alarma de evacuación es visual y no solo sonora.	El personal de atención tiene formación en trato e interacción con personas con dificultades de comprensión.	La señalización es muy clara en todo el establecimiento y usa pictogramas universales.	Los precios están claramente vinculados a los productos en cartas o expositores.	La carta tiene fotografías y textos muy claros.	En las inmediaciones hay plazas de aparcamiento reservadas y señalizadas para personas con movilidad reducida.	Desde el aparcamiento hay itinerario peatonal accesible hasta el acceso.	El acceso es a pie llano o con rampa accesible a sillas de ruedas.	La puerta es accesible (anchura mínima de 80 cm, no pesa y se puede maniobrar en silla).	En el interior hay pasillos de 1,2 m de ancho y espacios de giro de 1,5 m de diámetro libre de obstáculos.	En todo el espacio no hay escalones o si los hay, se dispone de itinerario alternativo	Hay solo una planta o si hay varias se dispone de ascensor accesible.	El personal de atención tiene formación en trato e interacción con personas con movilidad reducida.	Los mostradores de atención disponen de una superficie baja para atender a personas usuarias de silla.	En la zona de restaurante, las mesas disponen de una encimera a 80 cm de altura y hueco bajo silla para acercamiento frontal de silla de ruedas (70 de alto, por 80 de ancho y 50 de fondo)	Los lineales o los expositores tienen productos ubicados/as y visibles desde silla de ruedas (entre 30 y 120 cm de altura)	Dispone de al menos un aseo accesible con espacio de giro en el interior de 1,5 m, espacios y barras de transferencia junto al inodoro, lavabo con hueco bajo la encimera, grifos	En la zona de venta de ropa, dispone de probador o vestuario con espacio de giro de 1,5 m de diámetro, puerta accesible, espejo de cuerpo entero y colgadores a 1,2	El itinerario de evacuación en caso de emergencia es accesible a personas usuarias de sillas de ruedas.	Se ofrece información sobre alérgenos y posibles intolerancias en el menú o carta.	En la zona de venta de alimentación hay una zona de productos sin gluten.	El personal de atención tiene formación en trato e interacción con personas con discapacidad visual.	Las puertas tienen contraste visual para facilitar su detección.	La iluminación es uniforme, suficiente y no deslumbra.	Hay encaminamiento podotáctil o al menos advertencia de las escaleras en el pavimento.	El itinerario es amplio y ordenado y sin obstáculos.	La señalización es muy clara y fácil de leer en todo el establecimiento.	La señalización utiliza tecnología para que pueda ser percibida por personas ciegas.	En el restaurante, la carta es de fácil legibilidad y cuenta con una versión digital accesible o en braille.	En la señalización de aseos, en el directorio de las zonas o en los ascensores se emplea el braille.	El ascensor ofrece información sonora de planta a la que llegas.	Se ofrece envío de tique vía correo electrónico.
Ermitita	Pamplona	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí
La Hacienda de Mutilva	Mutilva	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí
Bar monasterio	Pamplona	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Bar La Comedia	Pamplona	No	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
camping iratxe	Ayegui	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Bar Restaurante Viva San Fermin	Pamplona	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No
Cervecería Tarrimba	Pamplona	No	No	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No	No
La Tasca de Xon José Plaza del Castillo	Pamplona	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No
Nuevo Hostal	Tafalla	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Bar Usarna	Pamplona	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí
Chester & Poco	Pamplona	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
Gok Gastrobeta	Pamplona	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No
Bar restaurante gares	Puente La Reina	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí
Café mó	Cortés	No	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No
Bar Tamaran	Pamplona	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	Sí
Bivanan Bar & Rooms	Pamplona	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Cibo Pizza Bar	Pamplona	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí
El bosquecillo	Pamplona	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí
Bar Castillo de Javier	Pamplona	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Café Iruña	Pamplona	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí